



Proc. Administrativo 059/2023

Marcadores: **SESAMM** xAcompanhe via internet em <https://saaemogimirim.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 706.116.748.413.996.265

Situação geral em 16/09/2025 11:05: Finalizado

Fábio S. **GES-OPE1**

Para

GPL - Gestão de ...

CC

GES - Gestão de Esgotamento Sanitário**GPL - Gestão de Planejamento****GADM - Gestão Administrativa**

A/C Luiz F.

7 setores envolvidos

GES-OPE1**GPL****GES****GADM****PR****GF****GES-OPE2**

27/01/2023 14:43

Aparente implantação inadequada do Coletor Tronco Santo Antonio, margem direita, especificamente na região do PV 60, com consequente problema nas Galerias de Águas Pluviais inseridas na Avenida Brasil, esquina com Rua Guerino Davoli

#PROCESSOS ADM - DIVERSOS

Caro Eng. Furigo boa tarde,

Na data de 25/01/2023, a Secretaria de Obras e Habitação acionou o Serviço Autônomo de Água e Esgotos, pois havia constatado anomalia no funcionamento de duas galerias de águas pluviais inseridas na Avenida Brasil, esquina com Rua Guerino Davoli.

Ciente da problemática, nas datas de 25 e 26 de janeiro de 2023, o SAAE se deslocou até o local para diagnosticar a problemática e verificar se havia relação com o Sistema de Esgotamento Sanitário gerido pela Autarquia.

Com base em inspeção visual, se constatou indícios de que quando da implantação do Coletor Tronco Santo Antonio, pode ter sido realizada adaptação na GAP para transposição da tubulação do Coletor Tronco sobre a galeria de águas pluviais, com consequente estrangulamento / obstrução das galerias inseridas a jusante e a montante do PV 60.

Se recomenda que a Concessionária SESAMM seja consultada quanto a problemática verificada, pois se tratou da empresa responsável por implantar o Coletor Tronco Santo Antonio.

Segue anexo a este processo o relatório por mim exarado.

Em função do exposto, na qualidade de Diretor da Pasta de gestão de esgotos, encaminho processo a V.Sa. para ciência e providências que entender necessário.

Por ora, solicitei a Secretaria de Obras que fechasse a vala aberta para inspeção, e a mesmo aguarda manifestação desta autarquia para verificar as ações que serão adotadas.

Me encontro a disposição para esclarecimento adicional e no que mais precisar.

Att.

Eng. Fábio Henrique Salvalaio

Contatos participantes

Bruna Sesamm - CPF 344.XXX.XXX-28

João Guilherme Sesamm -

Este item foi mencionado em:

[Protocolo 1.715/2025 - Requerimentos Câmara Municipal](#)[Relatorio de situacao av Brasil Guerino Davoli 2 .pdf](#) (1,49 MB)

17 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

27/01/2023 14:46:08

Fábio Henrique Salvalaio **GES-OPE1** assinou digitalmente Proc. Administrativo 059/2023 com o certificado FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO CPF 275.XXX.XXX-48 conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 1- 059/2023

27/01/2023 15:36 (Encaminhado)

Bruna, boa tarde.

Luiz F. GPL

Bruna Sesamm

bruna.scarpa@sesamm.com.br

CC

Solicito que envie o relatório de vistoria para o Eng. Carlos, para ciência e manifestação.

Nos colocamos à disposição para realização de vistoria conjunta com técnicos da Sesamm.

—

Luiz Manoel Furigo
Diretor de Gestão de Esgotos e Resíduos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/01/2023 15:36:47

E-mail para bruna.scarpa@sesamm.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (93)

Despacho 2- 059/2023
27/01/2023 16:10 (Respondido)

Bruna Sesamm

bruna.scarpa@sesamm.com.br

Envolvidos internos acompanhando

CC

Boa tarde Furigo,

Relatório enviado, conforme solicitado.

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/02/2023 10:34:01

Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.

Despacho 3- 059/2023
06/02/2023 08:36 (Encaminhado)

Fábio S. GES-OPE1

GPL - Gestão de ...

A/C Luiz F.

CC

Caro Eng. Furigo bom dia,

Em 01/02/2023, por solicitação da Secretaria de Obras e Habitação do município, foi identificado mais um ponto com problema no escoamento da Galeria de Águas Pluviais (GAP).

A GAP que apresenta problema se encontra na Avenida Brasil, nas proximidades do Nº 1875, região do PV 50 do Coletor Tronco Santo Antonio, margem direita.

Para definição da localização aproximada do ponto de estrangulamento / obstrução, foi realizada a medição com hastes metálicas e trena, sendo confirmado que o estrangulamento / obstrução está sobre a rede do Coletor Tronco Santo Antonio, distante 3,14 metros a partir do da boca de lobo da GAP.

Em função do exposto, recomendo manifestação da Concessionária também para este ponto.

Me encontro a disposição.

Att.

—

Eng. Fábio Henrique Salvalaio

TimePhoto_20230201_093422.jpg (2,64 MB)	4 downloads
TimePhoto_20230201_093435.jpg (4,22 MB)	3 downloads
TimePhoto_20230201_093456.jpg (3,51 MB)	3 downloads
TimePhoto_20230201_093834.jpg (1,81 MB)	3 downloads
TimePhoto_20230201_093843.jpg (3,13 MB)	3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/02/2023 08:37:37

Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.

06/02/2023 08:42:02

Luiz Manoel Furigo GPL arquivou.

Despacho 4- 059/2023
07/02/2023 15:30 (Encaminhado)

Fábio S. GES-OPE1

Bruna Sesamm

bruna.scarpa@sesamm.com.br

CC

Prezada Sra. Bruna boa tarde,

Foi identificado um novo ponto nas proximidades do PV 50 do Coletor Tronco Santo Antonio, margem direita.

Por gentileza, favor encaminhar a equipe técnica verificação e manifestação.

Att.

—

Eng. Fábio Henrique Salvalaio

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/02/2023 15:30:22

E-mail para bruna.scarpa@sesamm.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (10)

Despacho 5- 059/2023

30/03/2023 11:14 (Respondido)

Fábio S. GES-OPE1

GPL - Gestão de ...

A/C Luiz F.
CC

GES - Gestão de Esgotamento Sanitário

GPL - Gestão de Planejamento

Prezado Eng. Furigo bom dia,

Na data de hoje (30/03/2023) foi realizada inspeção nos locais objeto de ocorrência de aparente implantação inadequada do Coletor Tronco Santo Antonio, tendo como objetivo verificar a execução de adequação nos locais apontados apontados na inicial e despacho 3 deste processo administrativo.

Segue abaixo o que foi constatado em inspeção:

1. Adequação na Galeria de Águas Pluviais na região a montante do PV 60

Neste ponto se verificou que a empresa SESAMM implantou Poço de Visita sobre a atual galeria de águas pluviais existente, especificamente em ponto a montante ao Coletor Tronco Santo Antonio, e inseriu nova tubulação de mesmo diâmetro sob o Coletor Tronco até o despejo junto ao Córrego Santo Antonio.

Não conformidade: O pavimento asfáltico apresentou rebaixamento e trincas nas proximidades do PV da GAP, sendo necessários reparos.

2. Adequação na Galeria de Águas Pluviais na região a jusante do PV 60

Neste ponto se verificou que a empresa SESAMM implantou Poço de Visita sobre a atual galeria de águas pluviais existente, especificamente em ponto a montante ao Coletor Tronco Santo Antonio, e inseriu nova tubulação de mesmo diâmetro sob o Coletor tronco até o despejo junto ao Córrego Santo Antônio.

Não conformidade: O pavimento asfáltico neste local apresentou "borrachudo" e parte da sarjeta colapsou, sendo necessários reparos.

3. Adequação na Galera de Águas Pluviais nas proximidades do PV 50

Neste ponto se verificou que a tubulação danificada foi substituída e restabelecido o escoamento normal da GAP.

Não conformidade: Não Há

Com relação ao funcionamento das Galerias de Águas Pluviais reparadas, consultei o Mestre de Obras Sr. Alípio, lotado na Secretaria de Obras e Habitação do Município, que acompanhou a obra e o mesmo me informou que funcionamento destas está a contento.

Deste modo, este processo tem como objetivo ciência e manifestação de V.Sa., e estando de acordo, recomendo que seja solicitada a SESAMM a execução dos reparos.

Att.

Eng. Fábio Henrique Salvalaio

PV60ajusante.jpg (2,47 MB)	2 downloads
PV60ajusante_2.jpg (4,00 MB)	1 download
PV60ajusante_3.jpg (4,52 MB)	2 downloads
PV60ajusante_4.jpg (3,85 MB)	1 download
PV60ajusante_5.jpg (3,72 MB)	4 downloads
PV60ajusante_borrachudo.jpg (5,58 MB)	2 downloads
PV60ajusante_colapso_sarjeta.jpg (5,15 MB)	1 download
PV60ajusante_desague.jpg (3,64 MB)	1 download
PV60ajusante_interior_GAP.jpg (2,32 MB)	1 download
PV60amontante.jpg (2,90 MB)	0 downloads
PV60amontante_2.jpg (4,34 MB)	1 download
PV60amontante_3.jpg (4,21 MB)	0 downloads
PV60amontante_desague.jpg (4,13 MB)	1 download
PV60amontante_interior_GAP.jpg (2,40 MB)	1 download
regiao_PV50.jpg (4,68 MB)	2 downloads
regiao_pv_50_desague.jpg (4,72 MB)	2 downloads
regiao pv 50 reparo pavimento asfaltico.jpg (3,22 MB)	1 download
TimePhoto_20230330_092619.jpg (3,75 MB)	2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas	
30/03/2023 11:14:51	Fábio Henrique Salvalaio GES-OPE1 arquivou.
30/03/2023 11:15:49	Fábio Henrique Salvalaio GES-OPE1 reabriu para resolução.
Despacho 6- 059/2023 30/03/2023 16:01 (Respondido) Luiz F. GPL GES-OPE1 - Opera... A/C Fábio S. CC	Prezado Eng. Fábio. Favor enviar esta análise e as fotos para a Sesamm, que já se encontra realizando a manutenção em outros pontos indicados. — Luiz Manoel Furigo <i>Diretor de Gestão de Esgotos e Resíduos</i>
Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas	
30/03/2023 16:01:57	Luiz Manoel Furigo GPL arquivou.
30/03/2023 16:01:57	Luiz Manoel Furigo GPL parou de acompanhar.
Despacho 7- 059/2023 30/03/2023 16:53 (Encaminhado) Fábio S. GES-OPE1 Bruna Sesamm bruna.scarpa@sesamm.com.br CC	Prezada Sra. Bruna boa tarde. Solicito a gentileza de encaminhar o despacho 5 deste processo para manifestação da SESAMM. Att. — Eng. Fábio Henrique Salvalaio
Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas	
30/03/2023 16:53:09	E-mail para bruna.scarpa@sesamm.com.br E-mail entregue, lido, clicado (8) ⇐
30/03/2023 16:56:51	Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.
Despacho 8- 059/2023 03/04/2023 15:06 (Respondido) Fábio S. GES-OPE1 João Guilherme Sesamm joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br CC	Prezado Sr. João boa tarde. Segue o processo para ciência e manifestação. Att. — Eng. Fábio Henrique Salvalaio
Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas	
03/04/2023 15:06:52	E-mail para joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br E-mail entregue, lido, clicado (53) ⇐
04/04/2023 11:44:12	Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.
Despacho 9- 059/2023 05/04/2023 10:23 (Respondido) João Guilherme Sesamm joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br (via email) Envolvidos internos acompanhando CC	Prezado Fábio, bom dia! Vimos através deste, informar que as duas correções apontadas no Despacho 05 (anexo) ref. ao CT Santo Antonio, serão realizadas a partir de 14/04/23. Atenciosamente, João Guilherme Peres Mendes Coordenador Administrativo Financeiro Rod. Dr. Amador Jorge de Siqueira Franco, KM 4 Caixa Postal: 1090 Mogi Mirim – SP, 13800-973, Brasil Tel.: +55 (19) 3815-3103 +55 (19) 99280-5424 www.sesamm.com.br

De: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim <notificacao@1doc.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 3 de abril de 2023 15:07
Para: João Guilherme Mendes <joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br>
Assunto: Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 8- 059/2023



Assunto: Aparente implantação inadequada do Coletor Tronco Santo Antonio, margem direita, especificamente na região do PV 60, com consequente problema nas Galerias de Águas Pluviais inseridas na Avenida Brasil, esquina com Rua Guerino Davoli

De: GES-OPE1 - Operacional Esgoto 1
Prezado Sr. João boa tarde.
Segue o processo para ciência e manifestação.
Att.

Eng. Fábio Henrique Salvalaio

[Acompanhar online »](#)

Enviado e rastreado com [1Doc](#).

Para cancelar recebimento de comunicação de Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim neste e-mail, [clique aqui](#).

[image001_jpg_Servico_.zip](#) (311,98 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? [2 ou mais pessoas](#)

05/04/2023 13:36:48 Daniela Aparecida Granziera [GADM](#) arquivou.

Despacho 10- 059/2023
29/05/2023 10:37 (Respondido)

Fábio S. [GES-OPE1](#)

[GPL - Gestão de ...](#)

A/C Luiz F.
CC

Prezado Eng. Furigo bom dia.

De acordo com o Ofício 033/2023 da SESAMM, todos os apontamentos deste Processo 059/2023 foram corrigidos, estando anexo ao Processo Administrativo 780/2023.

De modo a ratificar as correções executadas pela empresa SESAMM, informo que em 26/05/2023, acompanhado do Servidor Erasmo, realizei inspeção nos três pontos que necessitavam correção.

Durante a inspeção foi possível constatar que os serviços de correção foram executados, não sendo detectada não conformidade.

Deste modo, considera-se como cumprida as adequações solicitadas por esta Autarquia.

Segue anexo fotografias da inspeção.

"ARQUIVA-SE"

Att.

Eng. Ambiental Fábio Henrique Salvalaio

TimePhoto_20230526_085154.jpg (3,70 MB)	1 download
TimePhoto_20230526_085208.jpg (3,53 MB)	0 downloads
TimePhoto_20230526_085332.jpg (3,83 MB)	0 downloads
TimePhoto_20230526_085344.jpg (3,13 MB)	0 downloads
TimePhoto_20230526_085348_2_.jpg (3,85 MB)	0 downloads
TimePhoto_20230526_085357.jpg (2,84 MB)	0 downloads
TimePhoto_20230526_085636.jpg (3,22 MB)	0 downloads
TimePhoto_20230526_085647.jpg (3,72 MB)	0 downloads

	TimePhoto_20230526_085700.jpg (3,40 MB)	0 downloads
Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas		
29/05/2023 10:37:59	Fábio Henrique Salvalaio GES-OPE1	arquivou.
29/05/2023 10:58:03	Luiz Manoel Furigo GPL	arquivou.
29/05/2023 10:58:03	Luiz Manoel Furigo GPL	parou de acompanhar.
29/05/2023 15:00:42	Rosandra Bronzatto Ceragioli GES	arquivou.
29/05/2023 15:00:42	Rosandra Bronzatto Ceragioli GES	parou de acompanhar.
29/05/2023 16:44:39	Daniela Aparecida Granziera GADM	arquivou.
10/11/2023 07:52:15	Fábio Henrique Salvalaio GES-OPE1	reabriu para resolução.

Despacho 11- 059/2023

10/11/2023 11:51 (Encaminhado)

Fábio S. GES-OPE1

GES - Gestão de ...

A/C Rosandra C.

CC

Prezada Diretora Eng. Rosandra bom dia,

Na data de 07/11/2023, a Secretaria de Obras e Habitação acionou o Serviço Autônomo de Água e Esgotos, pois havia constatado anomalia no funcionamento de duas galerias de águas pluviais inseridas na Avenida Brasil, trecho entre a Avenida 22 de outubro e Travessa Maria Carolina, nas proximidades dos PV's 18 e 19 do Coletor Tronco Santo Antonio, margem esquerda.

Ciente da problemática, na mesma data o SAAE se deslocou até o local para diagnosticar a problemática e verificar se havia relação com o Sistema de Esgotamento Sanitário gerido pela Autarquia.

Com base em inspeção visual, se constatou haver indícios de que quando da implantação do Coletor Tronco Santo Antonio, margem esquerda, as GAPs existentes podem ter sido quebradas durante a escavação, e a metodologia de reconstituição aparentemente não foi adequada. Como consequência, as GAPs estavam obstruídas e podem ser obstruídas novamente, podendo gerar inundação parcial e temporária da Avenida Brasil, com consequentes riscos aos imóveis próximos, bem como aos veículos que por ali podem trafegar durante as chuvas.

Se recomenda que a Concessionária SESAMM seja consultada quanto a problemática verificada, pois se tratou da empresa responsável por implantar o Coletor Tronco Santo Antonio.

Segue anexo a este processo o relatório por mim exarado.

Em função do exposto, na qualidade de Diretora da Pasta de Gestão de Esgotos, solicito autorização de V.Sa. para encaminhar o relatório a Concessionária responsável pela implantação do coletor tronco para manifestação.

Me encontro a disposição para esclarecimento adicional e no que mais precisar.

Att.

—

FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO

Eng. Ambiental

[Relatorio de situacao av Brasil av22 de outubro.pdf](#) (2,08 MB)

14 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 12- 059/2023

04/12/2023 11:18 (Respondido)

Rosandra C. GES

GES-OPE1 - Opera...

CC

Bom dia

Solicito por gentileza que encaminhe o relatorio a Sesamm para que tome as providencias cabiveis para solucionar o problema apontado

Grata

—

Rosandra Bronzatto Ceragioli

Diretora Gestão Resíduos Sólidos

[Relatorio de situacao av Brasil av22 de outubro.pdf](#) (2,08 MB)

14 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 13- 059/2023

04/12/2023 15:07 (Encaminhado)

Fábio S. GES-OPE1

Bruna Sesamm

bruna.scarpa@sesamm.com.br

CC

Prezada Sra. Bruna boa tarde,

Solicito a gentileza que encaminhe o relatório anexo ao despacho 11 do presente processo aos responsáveis da SESAMM para manifestação.

Necessitando de informação adicional, me encontro a disposição.

Att.

—

FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO

Eng. Ambiental

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/12/2023 15:07:04

E-mail para bruna.scarpa@sesamm.com.br, joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (123) ⇐

06/12/2023 10:35:04

Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.

Despacho 14- 059/2023

23/01/2024 16:52 (Encaminhado)

Fábio S. GES-OPE1

Bruna Sesamm

bruna.scarpa@sesamm.com.br

CC

Prezada Sra. Bruna boa tarde,

Considerando o Despacho 13 do presente processo, datado de 04/12/2023.

Considerando que até a presente data a Autarquia não possui resposta da Concessionária.

Solicito a gentileza que solicite manifestação do representante da SESAMM com relação ao relatório anexo ao despacho 11 do presente processo.

Qualquer dúvida, me encontro a disposição.

Att.

—

FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO

Eng. Ambiental

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/01/2024 16:52:05

E-mail para bruna.scarpa@sesamm.com.br, joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br

E-mail entregue, lido (20) ⇐

Despacho 15- 059/2023

30/01/2024 16:18 (Respondido)

João Guilherme Sesamm

joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br

(via email)

Envolvidos internos acompanhando

CC

Boa tarde!

Vimos através deste informar que a SESAMM, juntamente com sua equipe técnica, está avaliando o relatório encaminhado e destacando uma equipe até o local para análise da solicitação recebida.

Tão logo tenhamos a análise concluída informaremos, e caso necessário tomaremos as devidas providências.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

João Guilherme Peres Mendes

Coordenador Administrativo Financeiro

Rod. Dr. Amador Jorge de Siqueira Franco, KM 4 Caixa Postal: 1090 Mogi Mirim – SP, 13800-973, Brasil

Tel.: +55 (19) 3815-3103 +55 (19) 99280-5424

www.sesamm.com.br

De: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim <notificacao@1doc.com.br>

Enviada em: terça-feira, 23 de janeiro de 2024 16:52

Para: Bruna Scarpa <bruna.scarpa@sesamm.com.br>; João Guilherme Mendes <joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br>

Assunto: Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 14- 059/2023



Assunto: Aparente implantação inadequada do Coletor Tronco Santo Antonio, margem direita, especificamente na região do PV 60, com consequente problema nas Galerias de Águas Pluviais inseridas na Avenida Brasil, esquina com Rua Guerino Davoli

De: GES-OPE1 - Operacional Esgoto 1

Prezada Sra. Bruna boa tarde,

Considerando o Despacho 13 do presente processo, datado de 04/12/2023.

Considerando que até a presente data a Autarquia não possui resposta da Concessionária.

Solicito a gentileza que solicite manifestação do representante da SESAMM com relação ao relatório anexo ao despacho 11 do presente processo.

Qualquer dúvida, me encontro a disposição.

Att.

—

FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO

Eng. Ambiental

[Acompanhar online »](#)

Enviado e rastreado com [1Doc](#).

—

Para cancelar recebimento de comunicação de Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim neste e-mail, [clique aqui](#).

[image001.jpg](#) (3,00 KB)

1 download

Quem já visualizou? [2 ou mais pessoas](#)

31/01/2024 17:04:16

Daniela Aparecida Granziera [GADM](#) arquivou.

Despacho 16- 059/2023

26/03/2024 15:38 (Encaminhado)

Fábio S. [GES-OPE1](#)

[João Guilherme Sesamm](#)
joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br
CC

Prezado Sr. João Guilherme boa tarde,

Na data de hoje (26/03/2024), o representante do Estabelecimento Comercial Valentins, Sr. André, entrou em contato com o SAAE e informou que a GAP novamente se encontra entupida, podendo haver prejuízo em seu comércio, bem como há o risco de inundação parcial e temporária da Avenida Brasil, com consequentes riscos aos imóveis próximos, bem como aos veículos que por ali podem trafegar durante as chuvas.

Novamente como medida corretiva objetivando restabelecer a possível normalidade da via, o SAAE irá tentar desobstruir a GAP através da lavagem da rede (GAP) por hidrojateamento.

Considerando que a solicitação de manifestação desta ocorrência é datada de 04/12/2023 e até a presente data não possuo resposta para encaminhamento a Diretoria para decisão, solicito em caráter de emergência manifestação de representante da SESAMM com relação ao relatório anexo ao despacho 11 do presente processo, sob pena de possível sanção.

Para ciência dos fatos: [Rosandra Bronzatto Ceragioli - GES](#) [Paulo Tarso de Souza - PR](#)

É o que me cumpre informar.

Att.

—

FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO

Eng. Ambiental

Quem já visualizou? [2 ou mais pessoas](#)

26/03/2024 15:38:23

E-mail para bruna.scarpa@sesamm.com.br, joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br

[E-mail entregue, lido \(60\)](#)

26/03/2024 16:22:31

Paulo Tarso de Souza [PR](#) arquivou.

Despacho 17- 059/2023

27/03/2024 08:37 (Encaminhado)

Rosandra C. [GES](#)

Bom dia

João Guilherme Sesamm

joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br

CC

GF - Gestão Financeira

PR - Presidente

Solicito por gentileza que analise o requerimento pois conforme demonstra o relatório apresentado em 2023 a situação está se agravando.

Principalmente com o despacho 16 onde o eng. Fabio informa que o proprietário do estabelecimento também está preocupado.

Aguardo breve retorno

Grata

—
Rosandra Bronzatto Ceragioli
Diretora Gestão Resíduos Sólidos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/03/2024 08:37:41 E-mail para joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br E-mail entregue, lido (2)

Despacho 18- 059/2023

27/03/2024 08:50 (Respondido)

João Guilherme Sesamm

joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br

(via email)

Envolvidos internos acompanhando

CC

Bom dia!

Prezado Eng° Fábio,

Vimos através deste informar que a SESAMM irá realizar os reparos das galerias informadas no processo, com início em 16/04, e prazo de execução de 10 dias.

Atenciosamente,

João Guilherme Peres Mendes
Coordenador Administrativo Financeiro
Rod. Dr. Amador Jorge de Siqueira Franco, KM 4 Caixa Postal: 1090 Mogi Mirim – SP, 13800-973, Brasil
Tel.: +55 (19) 3815-3103 +55 (19) 99280-5424
www.sesamm.com.br

De: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim <notificacao@1doc.com.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2024 15:39
Para: Bruna Scarpa <bruna.scarpa@sesamm.com.br>; João Guilherme Mendes <joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br>
Assunto: Re: Novo Despacho no Proc. Administrativo 16- 059/2023

 Assunto: Aparente implantação inadequada do Coletor Tronco Santo Antonio, margem direita, especificamente na região do PV 60, com consequente problema nas Galerias de Águas Pluviais inseridas na Avenida Brasil, esquina com Rua Guerino Davoli

De: GES-OPE1 - Operacional Esgoto 1

Prezado Sr. João Guilherme boa tarde,

Na data de hoje (26/03/2024), o representante do Estabelecimento Comercial Valentins, Sr. André, entrou em contato com o SAAE e informou que a GAP novamente se encontra entupida, podendo haver prejuízo em seu comércio, bem como há o risco de inundação parcial e temporária da Avenida Brasil, com consequentes riscos aos imóveis próximos, bem como aos veículos que por ali podem trafegar durante as chuvas.

Novamente como medida corretiva objetivando restabelecer a possível normalidade da via, o SAAE irá tentar desobstruir a GAP através da lavagem da rede (GAP) por hidrojateamento.

Considerando que a solicitação de manifestação desta ocorrência é datada de 04/12/2023 e até a presente data não possui resposta para encaminhamento a Diretoria para decisão, solicito em caráter de emergência manifestação de representante da SESAMM com relação ao relatório anexo ao despacho 11 do presente processo, sob pena de possível sanção.

Para ciência dos fatos: Rosandra Bronzatto Ceragioli - GES Paulo Tarso de Souza - PR

É o que me cumpre informar.

Att.

—
FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO
Eng. Ambiental

[Acompanhar online »](#)

Enviado e rastreado com **1Doc**.

—
Para cancelar recebimento de comunicação de Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim neste e-mail, [clique aqui](#).

[image001.jpg](#) (3,00 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 19- 059/2023

27/03/2024 08:55 (Respondido)

Paulo S. PR

[João Guilherme Sesamm](#)

joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br
CC

Bom dia

Em complemento ao despacho de numero 18, vale salientar que aguardamos também, cronograma para reparos no coletor tronco Mogi Mirim.

—
Paulo Tarso de Souza
Presidente

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/03/2024 08:55:16

E-mail para joaoguilherme.mendes@sesamm.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (16) ⇌

27/03/2024 08:55:22

Paulo Tarso de Souza PR arquivou.

27/03/2024 09:00:01

Evandro Antonio Trentin GF arquivou.

27/03/2024 10:25:15

Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.

Despacho 20- 059/2023

01/04/2024 08:00 (Respondido)

Fábio S. GES-OPE1

GES-OPE1 - Opera...

A/C Fábio S.
CC

Atesto que na data de hoje (01/04/2024), via telefone, entrei em contato com o Sr. Caludenir da Secretaria de Obras (SOH), tendo como objetivo informá-lo da data prevista para início da manutenção corretiva das Galerias de Água Pluvial danificadas conforme Despacho 11.

O mesmo informou que em conjunto com o SAAE, irá acompanhar e vistoriar as obras.

Valcir Alves Pereira - GES-OPE2 Prezado Sr. Valcir, favor solicitar que um dos encarregados da manutenção de esgoto faça inspeções quando da execução da manutenção. Grato.

Att.

—
FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO
Eng. Ambiental

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/04/2024 08:02:25

Paulo Tarso de Souza PR arquivou.

Despacho 21- 059/2023

01/04/2024 08:28 (Respondido)

Valcir P. GES-OPE2

GES-OPE1 - Opera...

CC

Bom dia Engº Fabio.

Ciente.

Será acompanhado.

—
Valcir Alves Pereira

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/04/2024 09:34:43

Evandro Antonio Trentin GF arquivou.

01/04/2024 11:13:13	Paulo Tarso de Souza PR arquivou.
02/04/2024 16:17:17	Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.

Despacho 22- 059/2023
23/04/2024 07:50 (Respondido)

Fábio S. GES-OPE1

GES - Gestão de ...
A/C Rosandra C.
CC

Atesto que na data de ontem, 22/04/2024, às 15h50, foi constatado o início das ações corretivas de refazimento das galerias de águas pluviais situadas na Avenida Brasil.

Foi constatado que a emenda entre os tubos de concreto de 400 mm de diâmetro foi realizada por tubo ocre corrugado com 300 mm de diâmetro, provável causa do colapso parcial da rede.

O desenvolvimento das obras corretivas também estão sendo acompanhados pelo Mestre de Obras, Sr. Alípio, representante da Secretaria de Obras.

Segue anexo fotos da inspeção e do comunicado de interdição da via.

É o que me cumpre informar.

Att.

—
FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO
Eng. Ambiental

SESAMM COMUNICADO Interdic a o total da Avenida Brasil.pdf (3,71 MB)	4 downloads
TimePhoto_20240422_155034.jpg (2,22 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240422_155055.jpg (2,17 MB)	1 download
TimePhoto_20240422_155150.jpg (1,53 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240422_155213.jpg (2,56 MB)	0 downloads
TimePhoto_20240422_155226.jpg (3,76 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240422_155237.jpg (3,42 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240422_155248.jpg (3,11 MB)	1 download
TimePhoto_20240422_161055.jpg (3,85 MB)	3 downloads
TimePhoto_20240422_161918.jpg (3,62 MB)	2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/04/2024 08:07:42	Paulo Tarso de Souza PR arquivou.
23/04/2024 14:10:54	Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.
23/04/2024 14:47:28	Evandro Antonio Trentin GF arquivou.

Nota interna
23/04/2024 14:54 ()

Rosandra C. GES

Boa tarde

Paulo Tarso de Souza - PR, acredito que temos que nos programar para disponibilizar um funcionario tempo integral para acompanhar as obras da 4 etapa da Sesamm para evitar que estes problemas voltem a acontecer

Att

—
Rosandra Bronzatto Ceragioli
Diretora Gestão Resíduos Sólidos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 23- 059/2023
23/04/2024 14:57 (Respondido)

Paulo S. PR

GES - Gestão de ...
CC

Boa tarde Rosandra.

Sem dúvida! Atitude muito válida à ser considerada e implantada.

Sobretudo no trecho que, possivelmente será executado pela empresa empreendedora do loteamento Vida Dias..

—

Paulo Tarso de Souza
Presidente

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/04/2024 14:57:56 Paulo Tarso de Souza PR arquivou.

23/04/2024 15:00:06 Evandro Antonio Trentin GF arquivou.

23/04/2024 15:44:15 Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.

Despacho 24- 059/2023

23/04/2024 15:59 (Respondido)

Fábio S. GES-OPE1

GES-OPE1 - Opera...

CC

Atesto que na data de hoje, 23/04/2024, às 14h56, foi realizada a segunda inspeção das obras de refazimento das galerias de águas pluviais situadas na Avenida Brasil.

Foi constatada na emenda da tubulação da galeria de águas pluviais o mesmo tipo de adaptação informado no despacho 22.

Na foto WhatsApp Image 2024-04-23 at 09.50.41 (2) é possível ver o tubo adaptado.

Segue anexo fotos da inspeção e de interdição da via.

É o que me cumpre informar.

Att.

—
FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO
Eng. Ambiental

TimePhoto_20240423_145706.jpg (3,27 MB)	3 downloads
TimePhoto_20240423_145750.jpg (3,22 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240423_145754.jpg (3,20 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240423_145814.jpg (2,58 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240423_145822.jpg (2,29 MB)	1 download
TimePhoto_20240423_145940.jpg (2,52 MB)	1 download
TimePhoto_20240423_145942.jpg (2,51 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240423_145950.jpg (2,55 MB)	1 download
TimePhoto_20240423_145956.jpg (2,50 MB)	2 downloads
WhatsApp_Image_2024_04_23_at_09_50_40.jpeg (325,19 KB)	2 downloads
WhatsApp_Image_2024_04_23_at_09_50_41.jpeg (360,63 KB)	2 downloads
WhatsApp_Image_2024_04_23_at_09_50_41_1_.jpeg (290,72 KB)	2 downloads
WhatsApp_Image_2024_04_23_at_09_50_41_2_.jpeg (305,54 KB)	2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/04/2024 16:23:35 Evandro Antonio Trentin GF arquivou.

24/04/2024 08:38:35 Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.

24/04/2024 08:59:56 Paulo Tarso de Souza PR arquivou.

Despacho 25- 059/2023

25/04/2024 08:09 (Respondido)

Fábio S. GES-OPE1

GES-OPE1 - Opera...

CC

Atesto que na data de ontem, 24/04/2024, foi realizada a terceira inspeção das obras de refazimento das galerias de águas pluviais situadas na Avenida Brasil.

Foi constatada a conclusão das interligações das redes pluviais de 400 mm, reconstituição da capa asfáltica e liberação do trânsito de veículos às 16h30.

Resta para conclusão da obra a reconstituição do talude do Córrego Santo Antônio devido a erosão pluvial gerada pela rede pluvial danificada.

Segue anexo fotos da inspeção.

É o que me cumpre informar.

Att.

FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO

Eng. Ambiental

TimePhoto_20240424_162823.jpg (2,87 MB)	1 download
TimePhoto_20240424_162830.jpg (3,21 MB)	1 download
TimePhoto_20240424_162903.jpg (2,57 MB)	1 download
TimePhoto_20240424_162913.jpg (4,74 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240424_163017.jpg (3,75 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240424_163024.jpg (4,16 MB)	1 download
TimePhoto_20240424_163031.jpg (3,85 MB)	1 download
TimePhoto_20240424_163059.jpg (3,67 MB)	1 download
WhatsApp_Image_2024_04_24_at_14_55_30.jpeg (218,43 KB)	2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/04/2024 08:39:13	Evandro Antonio Trentin GF arquivou.
25/04/2024 09:54:14	Paulo Tarso de Souza PR arquivou.
26/04/2024 17:05:46	Daniela Aparecida Granziera GADM arquivou.
09/05/2024 10:14:10	Rosandra Bronzatto Ceragioli GES arquivou.

Despacho 26- 059/2023

09/05/2024 15:49 (Respondido)

Fábio S. GES-OPE1

GES - Gestão de ...

A/C Rosandra C.
CC

Prezada Eng. Rosandra boa tarde.

Na data de hoje foi realizada a 4ª inspeção das obras de refazimento das galerias de águas pluviais situadas na Avenida Brasil (referência: Despacho 11) .

Foi constatada a execução da obra de reconstituição do talude do Córrego Santo Antônio devido a erosão pluvial gerada pela rede pluvial danificada.

Deste modo, considera-se como cumprida as adequações realizadas pela SESAMM para correção das Galerias de Água Pluviais.

Irei informar o representante da Secretaria de Obras que restou concluído o serviço de manutenção corretiva da GAP. Caso o mesmo faça alguma observação, o processo poderá ser reaberto.

Segue anexo fotografias da inspeção.

Caso a SESAMM apresente documentação técnica do trabalho realizado, a mesma será anexada a este Processo Administrativo.

"ARQUIVA-SE"

Att.

—
FÁBIO HENRIQUE SALVALAIO

Eng. Ambiental

TimePhoto_20240509_135945.jpg (4,37 MB)	1 download
TimePhoto_20240509_135952.jpg (5,13 MB)	1 download
TimePhoto_20240509_135954.jpg (4,97 MB)	1 download
TimePhoto_20240509_140005.jpg (3,76 MB)	1 download
TimePhoto_20240509_140012.jpg (4,29 MB)	1 download
TimePhoto_20240509_140026.jpg (3,40 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240509_140037.jpg (3,75 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240509_140155.jpg (4,15 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240509_140202.jpg (3,77 MB)	2 downloads
TimePhoto_20240509_140233.jpg (4,74 MB)	2 downloads

TimePhoto_20240509_140238.jpg (4,83 MB)

TimePhoto_20240509_140241.jpg (4,87 MB)

2 downloads

3 downloads

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

09/05/2024 15:58:14

Evandro Antonio Trentin

GF

arquivou.

10/05/2024 07:52:12

Daniela Aparecida Granziera

GADM

arquivou.

10/05/2024 08:28:38

Paulo Tarso de Souza

PR

arquivou.

13/05/2024 11:04:26

Fábio Henrique Salvalaio

GES-OPE1

arquivou.

28/05/2024 08:34:43

Valcir Alves Pereira

GES-OPE2

arquivou.

31/10/2024 11:11:14

Rosandra Bronzatto Ceragioli

GES

arquivou.