

Rel. de Fiscalização



Relatório de Fiscalização 063/2022

Código nº 365.531.556.925

Sesamm Mogi Mirim
· 19991871218
(via WEB)
Ciclo de Fiscalização*: 2

Município
Mogi Mirim
· 19 3804-2509
CNPJ 45.332.095/0001-89

Em 16/03/2022 às 11:43

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

PRESTADOR: SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S.A. - SESAMM

Verificação de Não-Conformidades

Americana, março de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Prefeito: PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Vice-Prefeito: DRA. MARIA ALICE
Endereço: Av. Carolina Mazotte, 500 - Jd. Tropical - Cond. Costa Azul
Telefone: (19) 3814-1010
E-mail: gabinete@mogimirim.sp.gov.br
Código ARES: 06
Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.030, de 12/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S.A. - SESAMM
Responsável legal: CARLOS ROBERTO FERREIRA
Endereço: Rod. Dr. Amador Jorge de Siqueira Franco, km 4 Chácara São Marcelo

Telefone: (19) 3804-9033

E-mail: carlos@sesamm.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Sirley Cristiane Brignori – Coordenadora de Operações

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/03/2022 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, no seguinte subsistemas de água e esgoto:

- Estação de Tratamento de Esgoto - ETE MOGI MIRIM

O formulários detalhado da fiscalização encontra-se em ANEXO.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.695 - ETE MOGI MIRIM (Mogi Mirim)


...

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

[Início](#)[Meu Inbox](#)[Central de Serviços](#)[Organograma](#)[Verificar Assinatura](#)

Baixe o Aplicativo da
Central de Atendimento



ARES-PCJ
Central de Atendimento

☎ (19) 3471-5100

📍 Avenida Paulista, nº 633
Jardim Santana, Americana — SP
CEP: 13478-580

Itens fiscalizados



Item fiscalizado 7.695

Código nº 787.310.709.115

Mogi Mirim
· 19 3804-2509
CNPJ 45.332.095/0001-89

Para

CF - Coordenador...

Em 14/03/2022 às 15:02

ETE MOGI MIRIM

ETE MOGI MIRIM



Estátua de Nossa
Senhora das Graças

Sesamm Serviços de
Saneamento de Mogi M



Map data ©2022

Localização: . nº .

CEP: / Bairro: / Cidade:

Fiscalizado	SESAMM
-------------	--------

Data de início da fiscalização	14/03/2022
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	14/03/2022
---------------------------------	------------

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE**SIM**

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

A ETE utiliza a tecnologia de lodos ativados com baixa carga de lodos na modalidade de aeração prolongada com tanques de aeração do tipo Orbal

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0**Foto 1 - Vista geral da Usina de energia fotovoltaica****Foto 2 - vista geral do Tratamento Preliminar****Foto 3 - Módulos de gradeamento - 3ª Etapa****Foto 4 - Módulos de gradeamento - 3ª Etapa****Foto 5 - Módulos de gradeamento antigos****Foto 6 - Caçamba de sólidos**



Foto 7 - Tem um equipamento em manutenção. Usando só um lado



Foto 8 - Reator de aeração - R1



Foto 9 - Reator de aeração - R2



Foto 10 - Decantadores 3ª etapa



Foto 11 - Decantadores 2ª etapa



Foto 12 - Elevatória de retorno de lodo



Foto 13 - Medidores de vazão de lodo


**Foto 14 - Sala CCM 2****Foto 15 - Estação de reúso de água****Foto 16 - Saída de água de reúso****Foto 17 - Medidor de vazão lançamento final****Foto 18 - Saída do Tanque de contato****Foto 19 - Tanque de contato****Foto 20 - Estação Elevatória de Esgoto****Foto 21 - Estação Elevatória de Esgoto**



Foto 22 - Unidade de desidratação de lodo



Foto 23 - Sala CCM 1



Foto 24 - Centrífugas de lodo



Foto 25 - Unidade de tratamento de lodo



Foto 26 - Armazenamento de produto químico



Foto 27 - Módulo de gradeamento 1ª e 2ª Etapa

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

NÃO

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETE-8.4] Fotos de ETE-8.4




Foto 1 - Chuveiro de emergência

[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.6] Fotos de ETE-8.6

Foto 1 - EPIs

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11

Não se aplica

[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETE-8.12] Fotos de ETE-8.12

Foto 1 - Vista geral do laboratório



Foto 2 - Vista geral do laboratório

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

NÃO

[ETE-8.13] Fotos de ETE-8.13




Foto 1 - Relatório de monitoramento da eficiência




Foto 2 - Relatórios de monitoramento

[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

NÃO

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETE-8.23] Fotos de ETE-8.23



Foto 1 - Estocagem de reagentes

[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos

NÃO

[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

NÃO

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

NÃO

[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

NÃO

[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída


NÃO

[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28**Foto 1 - Macromedidor de entrada****Foto 2 - Macromedidor de entrada****Foto 3 - Discos sobressalentes****Foto 4 - Macromedidor de entrada****Foto 5 - Macromedidor de entrada****[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

A 3ª Etapa da ETE encontra-se em operação desde fev/2022, com carga ainda reduzida.

[« Voltar - Central de Atendimento](#)[Início](#)[Meu Inbox](#)[Central de Serviços](#)[Organograma](#)[Verificar Assinatura](#)

Baixe o Aplicativo da
Central de Atendimento



ARES-PCJ
Central de Atendimento

☎ (19) 3471-5100

📍 Avenida Paulista, nº 633
Jardim Santana, Americana — SP
CEP: 13478-580