Requerimento Nº 510/2026

EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA EMEB PROFESSORA CLEUSA MARILENE VIEIRA DE MELLO, ESPECIALMENTE QUANTO AOS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO, GOTEIRAS E DEFEITOS NA CALHA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA.

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES,

REQUEIRO, na forma regimental, após ouvido o Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por intermédio das Secretarias Municipais de Educação e de Obras e Habitação Popular, para que encaminhe a esta Casa de Leis informações e esclarecimentos acerca das condições estruturais e das necessidades de manutenção da EMEB Professora Cleusa Marilene Vieira de Mello, especialmente diante de relatos de infiltrações e goteiras em salas de aula e de problemas na calha da nova cobertura da quadra poliesportiva, quanto aos seguintes aspectos:

1. A Administração Municipal tem conhecimento dos problemas de infiltração e goteiras registrados nas salas de aula da referida unidade escolar? Em caso afirmativo, informar quais ambientes foram identificados com essas ocorrências, há quanto tempo os problemas persistem e se já foram realizadas vistorias técnicas para identificar suas causas e avaliar as condições das estruturas afetadas.

2. Quais providências foram adotadas ou estão previstas para solucionar os problemas de infiltração e goteiras nas salas de aula? Informar se existem serviços de manutenção ou reparos programados, especificando as intervenções necessárias e os prazos estimados para sua execução.

3. Em relação à nova cobertura da quadra poliesportiva, a Secretaria Municipal de Obras tem conhecimento dos problemas apresentados pela calha instalada na estrutura? Em caso afirmativo, informar quais falhas foram identificadas, se houve vistoria técnica para apurar suas causas e quais medidas serão adotadas para corrigir os defeitos e assegurar o adequado escoamento das águas pluviais.

4. Qual empresa foi responsável pela execução dos serviços de instalação da nova cobertura da quadra poliesportiva? Informar o número do respectivo contrato ou processo de contratação, a data de conclusão e recebimento dos serviços e se a obra ainda se encontra dentro do prazo de garantia. Em caso afirmativo, esclarecer se a empresa já foi

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:2367/2026 - 18/11/2026 - 16:41 - U6Y7-080F-F535-8R80

formalmente comunicada sobre os problemas identificados e quais providências foram solicitadas para sua correção.

5. Além das ocorrências mencionadas, a Administração Municipal possui levantamento atualizado das necessidades de manutenção e melhorias estruturais da EMEB Professora Cleusa Marilene Vieira de Mello? Em caso afirmativo, informar quais intervenções foram identificadas como necessárias e quais estão previstas no planejamento da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Obras.

6. Quais medidas estão sendo adotadas para evitar que as infiltrações e goteiras comprometam as atividades pedagógicas, a conservação dos equipamentos e materiais escolares e a segurança dos alunos e profissionais? Informar se foram necessárias interdições, mudanças de salas ou outras adaptações temporárias em razão das condições estruturais da unidade.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por finalidade apurar as condições estruturais e as necessidades de manutenção da EMEB Professora Cleusa Marilene Vieira de Mello, diante de reclamações relacionadas à ocorrência de infiltrações e goteiras em salas de aula, além de problemas identificados na calha da nova cobertura da quadra poliesportiva.

As condições físicas das unidades escolares são fundamentais para garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, proporcionando segurança, conforto e condições apropriadas de trabalho aos profissionais da educação e de aprendizagem aos estudantes.

A ocorrência de infiltrações e goteiras em salas de aula, além de comprometer o conforto dos usuários, pode ocasionar danos às instalações, aos equipamentos e aos materiais utilizados nas atividades escolares, exigindo providências para identificar as causas e solucionar definitivamente os problemas.

Também merece atenção a situação da calha da nova cobertura da quadra poliesportiva, que já apresenta problemas, circunstância que demanda esclarecimentos sobre a qualidade dos serviços executados, a existência de garantia contratual e as providências necessárias para corrigir eventuais falhas.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:2367/2026 - 18/11/2026 - 16:41 - U6Y7-080F-F535-8R80

Diante disso, mostra-se necessário que a Administração Municipal esclareça a situação, apresente as medidas de manutenção e reparação previstas e informe os prazos para execução dos serviços, de modo a assegurar condições adequadas de funcionamento e conservação da unidade escolar.

Assim, o presente requerimento busca contribuir para a melhoria da infraestrutura da rede municipal de ensino e permitir que o Poder Legislativo acompanhe e fiscalize as providências adotadas pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões "VEREADOR SANTO RÓTOLLI", em 18 de novembro de 2026.

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR
VEREADOR


Republicanos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:2367/2026 - 18/11/2026 - 16:41 - U6Y7-080F-F535-8R80

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=U6Y7080FF5358R80, ou vá até o site https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: U6Y7-080F-F535-8R80



ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR
Vereador
Assinado em 18/11/2026, às 16:41:13

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:2367/2026 - 18/11/2026 - 16:41 - U6Y7-080F-F535-8R80