



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Requerimento Nº 60/2025

EMENTA: REQUER, AO EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR MEIO DA PASTA COMPETENTE, INFORMAÇÕES SOBRE REPARO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA UBS DR. VANDERLEI SILVA BUENO.

**SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES E SENHORAS VEREADORES**

Apresento a V.Exa., nos termos do Art. 152 do Regimento Interno, o presente Requerimento, a ser encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Paulo de Oliveira e Silva, solicitando informações sobre a reativação do aparelho de Raio-X da UBS Dr. Vanderlei Silva Bueno - que segundo pacientes está quebrado há 3 anos. Da mesma forma, o fotopolimerizador está sem uso há dois meses. Não bastasse isso, e o ultrassom também está, há três meses inativo. Por fim, reitero os protestos de respeito e consideração.

JUSTIFICATIVA

Tem sido cada vez mais comum as informações de pacientes que buscam pelo tratamento odontológico no citado posto. Cabe destacar que, em várias ocasiões os mesmos apontaram que o Raio-X não pôde ser utilizado, pois está com problemas e aguarda reparo. Alguns usuários até garantem ter custeado a radiografia da arcada dentária para poder viabilizar o tratamento. Mais recentemente, o fotopolimerizador e o aparelho de ultrassom também apresentaram problema. A população daquela região espera que a Municipalidade resolva no menor espaço de tempo, a questão para que os tratamentos possam ser realizados naquela unidade de saúde da Zona Leste.

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025

VEREADOR MARCOS ANTONIO FRANCO
“MARCOS GAÚCHO”



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:217/2025 - 13/02/2025 - 09:36 - 1HXX-70K5-90YT-337M



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=1HXX70K590YT337M>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 1HXX-70K5-90YT-337M

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:217/2025 - 13/02/2025 - 09:36 - 1HXX-70K5-90YT-337M