

## **CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**



#### Estado de São Paulo

## GABINETE DO VEREADOR EVERTON BOMBARDA

Indicação Nº 376/2025

EMENTA: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE PROCEDA A REPAROS NA LOMBADA LOCALIZADA NA RODOVIA SENADOR ANDRE FRANCO MOTORO, PRÓXIMO AO NÚMERO 173.

SENHOR PRESIDENTE,

SENHORES E SENHORAS VEREADORES(AS),

Apresento a V.Exa., nos termos do Art. 160 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Paulo de Oliveira e Silva, para que junto à Secretaria competente, proceda reparos na lombada localizada na Rodovia Senador André Franco Montoro, próximo ao número 173 e no acostamento próximo a mesma, conforme fotos em anexo.

A lombada situada na referida rodovia encontra-se danificada, com buracos e desníveis que comprometem a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam a via. Além de representar risco de acidentes, a má conservação da lombada também prejudica a sinalização e a eficácia do redutor de velocidade, que tem como objetivo garantir a segurança viária.

SALA DAS SESSÕES "VEREADOR SANTO RÓTOLLI", em 24 de abril de 2025.

**VEREADOR EVERTON BOMBARDA** 






# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM



## Estado de São Paulo

## **GABINETE DO VEREADOR EVERTON BOMBARDA**








# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

## Estado de São Paulo

## **GABINETE DO VEREADOR EVERTON BOMBARDA**





Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814.1200 - Mogi Mirim - SP



## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Estado de São Paulo



### **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <a href="https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=04UV807DWD84H65Z">https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=04UV807DWD84H65Z</a>, ou vá até o site <a href="https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar">https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar</a> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 04UV-807D-WD84-H65Z