



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo
GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



Indicação Nº 346/2024

EMENTA: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADA A MANUTENÇÃO EM PARTE DA SARJETA DO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA CECILIO CAMARGO COSCARELLI, CRUZAMENTO COM A RUA NICANOR GUARNIERI- BAIRRO JARDIM MURAYAMA 4- REGIÃO NORTE.

**SENHOR PRESIDENTE,
SENHORAS E SENHORES VEREADORES,**

Na data do dia **09 de maio de 2024**, este vereador esteve no local da demanda e através do trabalho de fiscalização constatou que, parte da sarjeta do referido bueiro se encontra quebrada.

Denota-se que a atual situação pode comprometer a segurança dos pedestres que utilizam a calçada. Oferecendo risco e proporcionando condições que podem causar algum tipo de acidente, principalmente com idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Por isso, a resolução do problema apontado nesta indicação se faz necessária e requer uma rápida resposta, haja vista, que se trata da prevenção de possíveis acidentes e sobretudo da segurança dos nossos munícipes.

Portanto, apresento a V. Ex^a., nos termos do Art. 160 do Regimento Interno, a presente INDICAÇÃO a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal Paulo de Oliveira e Silva, juntamente com a Secretaria competente, solicitando que seja realizado o serviço de manutenção em parte da sarjeta do bueiro localizado na rua Cecílio Camargo Coscarelli, cruzamento com a rua Nicanor Guarnieri- Bairro Jardim Murayama 4 – Região Norte.

Sala das Sessões “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, em 12 de junho de 2024.

**ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR
VEREADOR**





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=R9AHN4236W753B27>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: R9AH-N423-6W75-3B27

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:1004/2024 - 12/06/2024 - 15:05 - R9AH-N423-6W75-3B27