

## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Estado de São Paulo



Requerimento Nº 588/2025

EMENTA: SOLICITO À EMPRESA NEOENERGIA ELEKTRO A SUBSTITUIÇÃO OU REALINHAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INCLINADO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELÍCIO, ENTRE OS NÚMEROS 945 E 925 – ANTIGA RUA 26 – PARQUE DAS LARANJEIRAS, EM RAZÃO DO RISCO À SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

SENHOR PRESIDENTE, SENHORES E SENHORAS VEREADORES(AS),

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro que, após deliberação do Plenário, seja expedido ofício à empresa Neoenergia Elektro, concessionária responsável pela rede de distribuição de energia elétrica neste município, solicitando providências quanto a \*\*poste de energia em situação de inclinação (torto), localizado na Rua José Felício, entre os números 945 e 925 – antiga Rua 26 – Bairro Parque das Laranjeiras\*\*.

O referido poste encontra-se visivelmente inclinado, apresentando risco iminente à segurança dos moradores e pedestres que circulam pelo local, podendo ocasionar acidentes ou danos materiais, caso não haja intervenção imediata por parte da empresa responsável.

Diante disso, solicitamos que a **Neoenergia Elektro** realize vistoria técnica no local e tome as providências cabíveis para correção da estrutura e eliminação dos riscos à população.

Requeiro, também, que seja encaminhada cópia deste, ao Senhor Jornalista Marcelo Agostinho do Jornal "Tribuna das Cidades" Rua Padre Roque 729 – Centro - Mogi Mirim/SP, para ciência e eventuais providências ou colaborações que julgar pertinentes.

Sala das Sessões "Vereador Santo Rótolli", 11 de setembro de 2025.

## VEREADOR LUIZ FERNANDO SAVIANO "LUIZ ESCOTEIRO



## CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Estado de São Paulo



## **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <a href="https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BS50TWGA3RJDVC0K">https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BS50TWGA3RJDVC0K</a>, ou vá até o site <a href="https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar">https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar</a> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: BS50-TWGA-3RJD-VC0K