

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR

Indicação Nº 786/2025

EMENTA: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADA A MANUTENÇÃO E O CONSERTO DAS SARJETAS DOS BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA JUVENAL TOLEDO, NO TRECHO PRÓXIMO À PRAÇA ANTÔNIO APARECIDO AGUIAR, BAIRRO JARDIM MARIA BEATRIZ – REGIÃO SUL.

SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E SENHORES VEREADORES,

Na data do dia **23 de setembro de 2025**, este Vereador esteve pessoalmente no local da demanda e, por meio do exercício de sua função fiscalizadora constatou que, os bueiros localizados na Rua Juvenal Toledo apresentam as sarjetas parcialmente destruídas.

Destaca-se que essa condição representa risco à segurança dos pedestres que circulam pelo local, podendo causar acidentes, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Diante disso, a presente indicação tem como objetivo informar o problema e solicitar a pronta intervenção do Poder Executivo, a fim de garantir as reparações necessárias e prevenir possíveis acidentes.

Portanto, apresento a V. Ex.ª, nos termos do Art. 160 do Regimento Interno, a presente INDICAÇÃO, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal Paulo de Oliveira e Silva, juntamente com a secretaria competente, solicitando que seja realizado o serviço de manutenção e conserto das sarjetas dos bueiros localizados na Rua Juvenal Toledo, trecho próximo à Praça Antônio Aparecido Aguiar, bairro Jardim Maria Beatriz – Região Sul.

Sala das Sessões "VEREADOR SANTO RÓTOLLI", em 25 de setembro de 2025.

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR







CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=240WM42123GF1NCT, ou vá até o site https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 240W-M421-23GF-1NCT