

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR

Indicação Nº 849/2025

EMENTA: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADO O SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MINAS GERAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO SAÚDE – REGIÃO OESTE.

SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E SENHORES VEREADORES,

Na data de **16 de outubro de 2025**, este Vereador esteve pessoalmente no local da demanda e, no exercício de sua função fiscalizadora, constatou que a malha asfáltica da referida via encontra-se em estado precário, apresentando sinais evidentes da necessidade de uma nova camada de asfalto.

Com o desgaste natural provocado pelo passar dos anos, algumas vias do nosso município passaram a apresentar, de forma evidente, a necessidade de recapeamento.

A via objeto desta indicação apresenta claros sinais de deterioração e demanda, com urgência, serviços de manutenção e recapeamento asfáltico, a fim de garantir maior segurança aos motoristas e motociclistas que por ali trafegam.

Portanto, apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, a presente INDICAÇÃO, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, por meio da secretaria competente, solicitando que seja realizado o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Minas Gerais, no bairro Saúde – Região Oeste.

Sala das Sessões "VEREADOR SANTO RÓTOLLI", em 21 de outubro de 2025.

ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR







CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=02W48PYM5GZCG4Z0, ou vá até o site https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 02W4-8PYM-5GZC-G4Z0