

Requerimento: 276/2026 - Data: 01/06/2026

Interessado: Vereador Sr. Luis Roberto Tavares

Assunto: *“REQUEIRO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) INFORMAÇÕES SOBRE QUAIS MEDIDAS SERÃO TOMADAS REFERENTE A APARENTE EROÇÃO NA MASSA ASFÁLTICA DO ENTRONCAMENTO DA RUA PERU COM A RUA EMILIO JOSÉ PACINI NO SEAC QUE ESTÁ CAUSANDO INSEGURANÇA NOS USUÁRIOS, SOBRETUDO NOS MOTOCICLISTAS.”*

### **AO GABINETE DO PREFEITO**

Prezado Senhor Dr. Paulo de Oliveira e Silva;

Em atenção à solicitação encaminhada pelo nobre Vereador, Sr. Luis Roberto Tavares, o qual, requer informações sobre quais medidas serão tomadas referente a aparente erosão na massa asfáltica do entroncamento da Rua Peru com a Rua Emilio José Pacini no SEAC que está causando insegurança nos usuários, sobretudo nos motociclistas, informamos que o SAAE executou o serviço de altear o PV (Poço de visita) e reparou o asfalto no entorno, conforme fotografia abaixo.



Esperamos ter atendido satisfatoriamente à solicitação do nobre vereador, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.



Sendo o que nos cumpre para o momento, agradecemos o Requerimento, ao tempo em que nos colocamos à disposição sempre que se fizer necessário.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos, aos 12 de junho de 2026.

NEIROBERTO

SILVA:77746775853

Assinado de forma digital por  
NEIROBERTO SILVA:77746775853  
Dados: 2026.06.12 14:55:48  
-03'00'

**ENG. NEIROBERTO SILVA**

Presidente