



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo  
GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



Indicação Nº 881/2025

**EMENTA: INDICO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENTE, QUE SEJA REALIZADA COM URGÊNCIA A ANÁLISE DA ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A CEMPI PROFESSORA MARIA APARECIDA MARIANO TODARELLI, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS - REGIÃO LESTE.**

**SENHOR PRESIDENTE,  
SENHORAS E SENHORES VEREADORES,**

Na data de **4 de novembro de 2025**, estive pessoalmente na **CEMPI Professora Maria Aparecida Mariano Todarelli**, localizada no bairro Parque das Laranjeiras – Região Leste, e, no exercício de minha função fiscalizadora, constatei sérios problemas estruturais na caixa d'água que abastece a unidade escolar.

Durante uma nova visita à instituição, realizada com o objetivo de avaliar o cumprimento das solicitações feitas na ação de fiscalização realizada em **24 de março de 2025**, e tendo em vista informações sobre a existência de problemas na caixa d'água, incluindo um grande buraco em sua superfície que expunha a água ao tempo e a riscos de contaminação, solicitei acesso ao reservatório de água que atende à creche, sendo essa utilizada para o consumo das crianças, dos profissionais e para o preparo das refeições.

Após obter autorização para a inspeção, constatei, na presença do diretor escolar, que o reservatório apresentava remendos, sinais de ferrugem e vazamentos em diversas partes. Diante da preocupação com as condições inadequadas de armazenamento da água, acionei o Corpo de Bombeiros Municipal para auxiliar na abertura da tampa do reservatório.

A equipe do Corpo de Bombeiros, com o devido cuidado, verificou que, além dos remendos improvisados, havia uma vedação feita com material desconhecido na parte superior da caixa, com o objetivo de tapar o buraco. Ao abrir a tampa, foi encontrado um alto nível de ferrugem nas superfícies internas da caixa, com a água em contato direto com a ferrugem. Essa condição compromete a qualidade da água utilizada na creche.

Paralelamente, diversos pais têm relatado que seus filhos estão frequentemente apresentando diarreia, com queixas recorrentes sobre esse problema de saúde, o que tem gerado grande preocupação. Além disso, a necessidade de buscar as crianças na creche tem prejudicado a rotina de trabalho dos pais, impactando diretamente suas condições econômicas devido aos descontos salariais.

Sabemos que o consumo de água contaminada com ferrugem pode ocasionar sérios problemas gastrointestinais, representando um risco à saúde das crianças. Diante disso, torna-se urgente a realização de uma análise técnica da água consumida na unidade escolar.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo  
GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



Portanto, apresento a V. Ex<sup>a</sup>., nos termos do Art. 160 do Regimento Interno, a presente **INDICAÇÃO**, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo de Oliveira e Silva, juntamente com a Secretaria Municipal competente, **solicitando que seja realizada com urgência a análise da água da caixa d'água que abastece a CEMPI Professora Maria Aparecida Mariano Todarelli, localizada no bairro Parque das Laranjeiras – Região Leste.**

Sala das Sessões “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, em 05 de novembro de 2025.

**ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR**  
**VEREADOR**





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo  
GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR




04/11/2025 12:14



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo  
GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:2863/2025 - 05/11/2025 - 17:14 - 62EF-UCX4-8SZW-02BB



# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo  
GABINETE DO VEREADOR ADEMIR JUNIOR





# CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=62EFUCX48SZW02BB>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 62EF-UCX4-8SZW-02BB**