



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Indicação Nº 18/2026

EMENTA: INDICO AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA QUE, POR MEIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E A IMEDIATA MANUTENÇÃO DE BUEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SCUDELER, EM FRENTE AO NÚMERO 85, BAIRRO SANTA CRUZ, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DE PEDESTRES E MORADORES.

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES E SENHORAS VEREADORES (AS),

Apresento a V. Exa., nos termos do art. 160 do Regimento Interno, a presente **Indicação**, a ser encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Dr. Paulo de Oliveira e Silva, para que, por intermédio da **Secretaria Municipal** competente: a **realização de vistoria técnica e providências urgentes para a manutenção e adequação de um bueiro localizado em frente a uma residência em construção, na Rua José Scudeler, n. 85, Bairro Santa Cruz**, cuja tampa encontra-se **torta, instável e com abertura exposta**, formando um **buraco de grandes proporções**, oferecendo **risco iminente à integridade física de pedestres**.

Conforme relato de munícipe, a situação é especialmente preocupante, pois **quem transita próximo ao meio-fio pode facilmente colocar a perna dentro do bueiro**, o que pode resultar em **quedas, fraturas ou outros acidentes graves**, principalmente envolvendo **idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida ou trabalhadores da própria obra**.

A manutenção adequada de bueiros, galerias e dispositivos de drenagem urbana é **dever do Poder Público**, não apenas sob o aspecto funcional da infraestrutura urbana, mas, sobretudo, sob a ótica da **segurança viária e da proteção à vida**.

A presença de **tampa danificada ou mal posicionada**, aliada a **abertura exposta**, configura **situação de risco**, podendo ensejar acidentes evitáveis, além de eventual responsabilização do Município por **omissão na manutenção de equipamentos públicos**.

Diante disso, faz-se necessária a **intervenção imediata**, com:



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



- vistoria técnica no local;
- reposicionamento ou substituição da tampa do bueiro;
- correção do desnível e fechamento adequado da abertura;
- e, se necessário, **sinalização provisória** até a conclusão do serviço.

Trata-se de medida **simples, de baixo custo**, mas de **grande impacto preventivo**, evitando acidentes, transtornos à população e possíveis danos ao erário. Segue em anexo, fotos do bueiro para providências.

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, EM 16 DE JANEIRO DE 2026

(assinado digitalmente)

VEREADOR MANOEL PALOMINO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:154/2026 - 16/01/2026 - 16:28 - C3BP-MJWW-P9HN-BXNH



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROCESSO Nº 154/2026 - 16/01/2026 - 16:28 - C3BP-MJWW-P9HN-BXNH



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:154/2026 - 15/01/2026 - 16:28 - C3BP-MJWW-P9HN-BXNH



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:154/2026 - 16/01/2026 - 16:28 - C3BP-MJWW-P9HN-BXNH



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PROTOCOLO:154/2026 - 16/01/2026 - 16:28 - C3BP-MJWW-P9HN-BXNH



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=C3BPMJWWP9HNBXNH>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: C3BP-MJWW-P9HN-BXNH

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:154/2026 - 16/01/2026 - 16:28 - C3BP-MJWW-P9HN-BXNH